

# WIRELESS DESKBIKE COMPUTER

Office chair out...DeskBike in!



**Deskbike**

## Bedienungsanleitung Display

### Einschalten des Displays

- Drücken Sie die **on/off**-Taste
- Presse **connect**

### Neue Verbindung erstellen

- Start Radfahren
- Drücken Sie die **on/off**-Taste
- Presse **connect**. **KCAL + TIME** blinken
- Halten Sie das Display in die Nähe der Deskbike-Einstelltaste. Nach 10 Sekunden sollten die Zähler anfangen zu laufen
- Stellen Sie das Display auf Ihren Schreibtisch und fahren Sie los!

### Anzeige auf 0 setzen

- Drücken Sie 1 x auf die **Reset**-Taste
- Drücken Sie 1 x die **on/off**-Taste

### Display mit anderem Deskbike verbinden / Vollreset

- Drücken Sie die **on/off**-Taste
- Drücken Sie die **Reset**-Taste für 5 Sekunden. Sie sehen nun **CL+** auf dem Bildschirm
- Drücken Sie 1 x auf die **connect**-Taste
- Bringen Sie nun das Display in die Nähe des Deskbikes. Das Messgerät beginnt zu laufen, wenn es gekoppelt ist.